

**INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 22****Señal de peligrosidad de presencia de explosivos en fábricas y depósitos**